

国家铁路局综合司

国铁综设备监函〔2018〕406号

国家铁路局综合司关于宜万线 GSM-R 光纤直放站施工存在问题的通报

中铁二十二局集团有限公司：

近期，国家铁路局收到人民来信，反映你集团电气化工程有限公司施工的宜万线 GSM-R 光纤直放站存在施工质量问题。经现场调查核实，问题通报如下：

直放站近端机施工中，存在网管单元板与交换机连接的网线接头外皮压接不到位、个别机柜棱角磕碰掉漆等问题。

针对上述问题，请你单位认真分析原因，提出整改措施，并举一反三，切实加强施工组织管理，杜绝野蛮施工，提升施工质量，确保工程交付设备安全可靠。

请于 2018 年 9 月底前将整改措施报国家铁路局设备监督管理局。

特此通报。



抄送：中国铁路总公司建设管理部，国家铁路局机关纪委、设备监督管理司、工程监督管理司。

