

2025年1季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果（北京铁路督察室辖区）

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
1	中国铁路北京局集团有限公司（丰台车辆段石楼修车车间、双桥修车车间）	机车车辆（车辆）	3月11-14日	设备监督管理司	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《国家铁路局关于修改<铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则>的通知》（国铁设备监函〔2019〕18号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2024年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2024〕3号）	1. 管理文件落实不到位。企业对收到的铁路交通事故（设备故障）信息未按《丰台车辆段售后服务管理办法》有关要求填写质量问题处理记录单。 2. 技能证书管理不到位。企业从事车轮检查器计量工作的个别人员计量检定员证书失效。 3. 检验文件要求不准确。企业《外购物资复查检验标准》中的外购13B型钩舌材质规定不符合图纸要求。 4. 供应商档案管理不到位。 5. 特殊过程管理不到位。企业未按《焊接特殊过程控制、评价标准》对J556CrNiCu焊条预热过程进行确认。 6. 质量记录填写不规范。 7. 安全防护不到位。车钩销磁粉探伤工位探伤工未按要求配戴防紫外眼镜。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
2	河北南皮铁路器材有限责任公司	基础设备（通信信号）	3月19-20日	设备监督管理司	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2023〕8号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2023年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2024〕2号）	1. 企业部分标准条文引用标准表述不清楚。 2. 企业风险管控及隐患排查制度、工作手册编制依据不完善，部分车间缺少安全风险分布图，风险分布和标识明示未及时更新。 3. 企业部分工位使用的电源未见漏电保护装置，部分电源线及软配线散乱、线头未按要求进行安全防护。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。